

Begrotingswerkzaamheden 2019

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Helder Vastgoed BV en/of Woningstichting Den Helder heeft het recht om wijzigingen in deze onderhoudsplanung aan te brengen.

Er worden geen werkzaamheden verricht aan woningen die verkocht zijn.

Indien werkzaamheden in een eerder stadium reeds zijn uitgevoerd bij mutatie of serviceverzoek, dan worden deze niet opnieuw uitgevoerd.

Bij reparatie van metsel-/voegwerk in een complex hoeven werkzaamheden niet op alle woningen betrekking te hebben.

De genoemde werkzaamheden hoeven niet op alle genoemde woningen betrekking te hebben.

Aarstraat 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16	vervangen van de daken incl. dakgoten en werkzaamheden schoorstenen
D. Abbesteelaan 2f, 6, 10, 14t/m30 (even), 34, 36, 38, 42	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, keukenonderhoud daar waar dit in het kader van klachten- of mutatieonderhoud nog niet is uitgevoerd
D. Abbesteelaan 28at/m28k (doorl.)	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk
W. van Alcmadestraat 72	vervangen cv-ketel
Amstelstraat 2t/m18 (even)	vervangen van de daken incl. dakgoten en werkzaamheden schoorstenen
Amstelstraat 14	vervangen cv-ketel
Anemonenstraat 24t/m33 (doorl.)	in het kader van geluidoverlast het vervangen van de bestaande tochtstrippen en het aanbrengen van nieuwe tochtstrippen op de dagkanten van het buitenkozijn ter plaatse van de draaiende delen in de voorgevel
Anemonenstraat 17t/m23 (doorl.)	in het kader van geluidoverlast het vervangen van de bestaande tochtstrippen en het aanbrengen van nieuwe tochtstrippen op de dagkanten van het buitenkozijn ter plaatse van de draaiende delen in de voorgevel
Anjelierstraat 10	vervangen cv-ketel
Asterplein 2, 4	buitenschilderwerk voordeurkozijnen incl. voordeuren
Azaleastraat 9	vervangen cv-ketel
Badhuisstraat 26	preventieve werkzaamheden houten entreedeuren, diverse werkzaamheden voortvloeiend uit gebruik monument
W. Barendszstraat 2 t/m 182 (even)	vervangen gevelmetselwerk van de borstwering onder het woonkamerkozijn in de achtergevel
W. Barendszstraat 51t/m149 (oneven)	aanbrengen toegangscontrole op de algemene toegangsdeur van de hoofdentree, schilderwerk tuinbanken binnentuin, vervangen warmtemeters op de radiatoren in de algemene ruimten
W. Barendszstraat 142	vervangen cv-ketel
Barkstraat 28	vervangen cv-ketel
Basstraat 2t/m32 (even)	controle valbeveiliging dak
Basstraat 1t/m99 (oneven)	controle valbeveiliging dak
J. Beenstraat 4t/m24 (even), 28t/m40 (even)	reinigen/inspectie bitumineuze dakbedekking uitbouwen
J. Beenstraat 3t/m15 (oneven), 19t/m39 (oneven)	reinigen/inspectie bitumineuze dakbedekking uitbouwen
J. Beenstraat 8	vervangen cv-ketel
Beerzestraat 14	vervangen cv-ketel
Berkelstraat 2, 4, 8	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk
Biesbosstraat 19	vervangen cv-ketel
Binnenhaven 65	vervangen epoxyafwerking vloeren containeropslag en dinstingang souterrain, plaatselijk repareren en coaten gangvloeren 1e t/m 4e woonlaag
G.P. Blankmanstraat 33, 35, 37	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, keukenonderhoud daar waar dit in het kader van klachten- of mutatieonderhoud nog niet is uitgevoerd
G.P. Blankmanstraat 6, 8, 10, 60, 62, 64, 112, 114, 116, 168, 170, 172, 220, 222, 224	isoleren onderzijde vloeren van de woningen gelegen boven de bergingen en bergingsgangen, controle valbeveiliging dak
G.P. Blankmanstraat 12t/m52 (even), 66t/m106 (even), 118t/m158 (even), 174t/m2124 (even)	controle valbeveiliging dak
G.P. Blankmanstraat 226t/m266 (even)	controle valbeveiliging dak
G.P. Blankmanstraat 5	vervangen cv-ketel
Prof. P.J. Blokstraat 6, 8, 10, 36, 38	plaatselijk vervangen voegwerk gevels, vervangen panelen buitenkozijnen en dakkapellen, vervangen golfplaten bergingen, vervangen dakbedekking achterdakkapellen, maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk
Prof. P.J. Blokstraat 12t/m22 (even), 24t/m34 (even)	herstel straatwerk steeg, plaatselijk vervangen voegwerk gevels, vervangen panelen buitenkozijnen en dakkapellen, vervangen golfplaten bergingen, vervangen dakbedekking achterdakkapellen, maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk
Prof. P.J. Blokstraat 3t/m13 (oneven), 17t/m53 (oneven)	plaatselijk vervangen voegwerk gevels, vervangen panelen buitenkozijnen en dakkapellen, vervangen golfplaten bergingen, vervangen dakbedekking achterdakkapellen, maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk
Prof. P.J. Blokstraat 3, 5, 16, 17, 38, 39, 47	vervangen cv-ketel
Prof. P.J. Blokstraat 1	vervangen golfplaten bergingen, maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk
Boeierstraat 16t/m30 (even)	buitenschilderwerk
Borneolaan 1	reinigen/inspectie bitumineuze dakbedekking dak
C. Botstraat 45, 46, 49, 50, 51, 53	reinigen/inspectie bitumineuze dakbedekking uitbouwen
Brakkeveldweg 75t/m89 (oneven), 91t/m101 (oneven), 107, 109, 109a	repareren separaties in de zinken goten aan de voor- en achtergevel, maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk
Van Brederodestraat 2, 4, 6, 10t/m28 (even), 32t/m64 (even)	reinigen/inspectie bitumineuze dakbedekking bergingen

Van Brederodestraat 76, 78, 84, 86, 88, 90, 94, 96, 98	controle valbeveiliging dak
Van Brederodestraat 11/m9 (oneven), 13t/m31 (oneven), 45, 47, 51t/m73 (oneven)	reinigen/inspectie bitumineuze dakbedekking bergingen
Van Brederodestraat 89, 93, 99	controle valbeveiliging dak
J.A. Breedtstraat 2t/m16 (even)	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, keukenonderhoud daar waar dit in het kader van klachten- of mutatieonderhoud nog niet is uitgevoerd
Bremstraat 99at/m99d (doorl.)	reinigen/inspectie bitumineuze dakbedekking garages, repareren hemelwaterafvoer
Bremstraat 39, 49, 65, 79, 93, 95, 119	vervangen cv-ketel
J. Brinkostraat 32	vervangen cv-ketel
J. Bijlstraat 32	vervangen cv-ketel
Drs. F. Bijweg 2	jaarlijks reinigen van de gevelleien in de voorgevel van het kantoorgebouw, vervangen van de bitumineuze dakbedekking incl. randvoorzieningen, dakisolatie, dakdoorvoeren van de platte daken van het kantoor/werkplaats, aanbrengen van valbeveiliging
Calioniëstraat 18, 24t/m30 (even), 32t/m44 (even)	aanpakken problemen kunststof dorpels bij de buitenwandopeningen, buitenschilderwerk
K. Castercomstraat 35	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk
Chrysanthof 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 30, 42, 43, 44	repareren separaties in de zinken goten aan de voor- en achtergevel, maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk
Chrysanthof 7t/m16 (doorl.), 21t/m27 (doorl.), 31t/m41 (doorl.), 45t/m52 (doorl.)	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk
Clematisstraat 5, 56	vervangen cv-ketel
Commandeursplein 43, 76	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk
Correljéstraat 2, 6t/m16 (even)	maatregelen schilderwerk, buitenschilderwerk, controle aarding
Corréljestraat 20, 22, 24, 26, 30, 34, 36, 38, 40	verwijderen witte aanslag gevelmetselwerk achtergevel, maatregelen schilderwerk, buitenschilderwerk
Corréljestraat 1, 5, 7, 11, 13, 15	maatregelen schilderwerk, buitenschilderwerk
Cronjestraat 1, 1a, 1b, 3, 5, 7, 9, 11	aanpassen en herplanting van de bestaande binnentuin
Cronjestraat 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 29	vervangen cv-ketel
Dahliastraat 62, 66, 72, 74, 76, 80, 84, 88, 90, 92, 94, 100, 104, 106, 110, 112, 114, 116, 124, 128, 132,134	repareren van het voegwerk onder het woonkamerkozijn in de voorgevel, maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk
Dahliastraat 136, 138, 140, 144	repareren van het voegwerk onder het woonkamerkozijn in de voorgevel, maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk
Dahliastraat 53, 55, 57, 61, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 91, 93, 95, 97, 101, 105, 107, 109, 115, 117	repareren van het voegwerk onder het woonkamerkozijn in de voorgevel, maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk
Deurloosstraat 10	vervangen cv-ketel
Diaconiestraat 41, 43	aanpakken problemen kunststof dorpels bij de buitenwandopeningen, buitenschilderwerk
Diezestraat 7	vervangen cv-ketel
Dollardlaan 16t/m28 (even), 48, 50, 52, 54t/m64 (even), 68t/m78 (even), 88t/m120 (even), 124t/m134 (even)	keukenonderhoud waar dit in het kader van klachten- of mutatieonderhoud nog niet is uitgevoerd
Dollardlaan 144t/m158 (even), 160, 162, 164, 166t/m176 (even), 180t/m198 (even)	keukenonderhoud waar dit in het kader van klachten- of mutatieonderhoud nog niet is uitgevoerd
Dommelstraat 24	vervangen cv-ketel
Doorzwin 2615, 2616, 2705, 2706, 2718, 2902, 2905, 2913, 3105, 3106, 3206, 3311, 3313, 3316	voorjaar- en najaarswaterschouw
Doorzwin 3516, 3615, 3617, 3621	voorjaar- en najaarswaterschouw
Doorzwin 2602t/m2614 (doorl.), 2914t/m2926 (doorl.), 3108t/m3120 (doorl.), 3501t/m3513 (doorl.)	voorjaar- en najaarswaterschouw, controle valbeveiliging dak
Doorzwin 3601t/m3613 (doorl.)	voorjaar- en najaarswaterschouw, controle valbeveiliging dak
Drechtstraat 2t/m18 (even)	vervangen van de daken incl. dakgoten en werkzaamheden schoorstenen
Duinbrink 49	preventieve werkzaamheden entredeuren
Duinroosstraat 1, 7, 9, 11, 15, 19, 21, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45	reinigen/inspectie bitumineuze dakbedekking woningen
Duinroosstraat 133t/m167 (oneven), 173t/m183 (oneven), 193t/m203 (oneven), 213t/m223 (oneven)	preventieve werkzaamheden toegangsdeuren trappenhuizen, controle valbeveiliging dak
Duinroosstraat 233t/m243 (oneven), 253t/m263 (oneven), 273t/m283 (oneven), 293t/m303 (oneven)	preventieve werkzaamheden toegangsdeuren trappenhuizen, controle valbeveiliging dak
Duinroosstraat 313t/m323 (oneven), 333t/m343 (oneven), 353t/m363 (oneven), 373t/m383 (oneven)	preventieve werkzaamheden toegangsdeuren trappenhuizen, controle valbeveiliging dak
Duinroosstraat 393t/m403 (oneven)	preventieve werkzaamheden toegangsdeuren trappenhuizen, controle valbeveiliging dak
Duinroosstraat 41, 42, 45, 107, 151, 154, 297	vervangen cv-ketel
K. Duitstraat 35	vervangen cv-ketel
Dijkschouwerslaan 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 52, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 70, 72	vervangen van de daken incl. dakgoten en werkzaamheden schoorstenen
Dijkschouwerslaan 14, 24a	vervangen cv-ketel
Eemstraat 30	vervangen cv-ketel
Hr. Willem van Egmondstraat 78	vervangen cv-ketel
Elzenstraat 25, 45, 47, 49, 59	vervangen cv-ketel
Energieweg 3a	vervangen deurdrangers, maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, controle valbeveiliging dak, plaatsen verwarmingsblok in de luchtbehandelingsinstallatie, aanpassen van het gebouwbeheerssysteem en wijzigen van de verdeler luchtbehandeling
Erasmusstraat 1	herstel straatwerk steeg, plaatselijk vervangen voegwerk gevels, vervangen panelen buitenkozijnen en dakkapellen, vervangen golfplaten bergingen, vervangen dakbedekking achterdakkapellen, maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk
Fabrieksgracht 55t/m65 (oneven)	plaatselijk herstel stucwerk gevels, maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk
Fabrieksgracht 67	plaatselijk herstel stucwerk gevels, vervangen stucwerk zijgevel, maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk
Fazantenstraat 74t/m84 (even), 88, 90, 92, 96, 98, 102, 106t/m112 (even)	vervangen golfplaten bergingen, buitenschilderwerk voordeurkozijnen incl. voordeuren
Flevostraat 2t/m36 (even), 44t/m54 (even), 64t/m74 (even)	controle valbeveiliging dak

Flevostraat 78t/m94 (even), 96t/m112 (even)	controle valbeveiliging dak, waar nodig herstellen bestaande houten erfafscheidingen woonomgeving
Flevostraat 124, 126, 128	controle valbeveiliging dak
Graaf FlorisVstraat 32	vervangen cv-ketel
Fregatstraat 73t/m107 (oneven)	plaatselijk herstel/reparatie bitumineuze dakbedekking
Van Galenstraat 89t/m115 (oneven), 117	vervangen cv-ketel
De Garst 3	gedeeltelijk vervangen/aanpassen huidige videofooninstallatie, gedeeltelijk vervangen/aanpassen huidige brandmeldinstallatie, reinigen/inspectie bitumineuze dakbedekking, controle valbeveiliging dak, herstellen bestaande aarding
De Garst 5t/m119 (oneven)	gedeeltelijk vervangen/aanpassen huidige videofooninstallatie, gedeeltelijk vervangen/aanpassen huidige brandmeldinstallatie, reinigen/inspectie bitumineuze dakbedekking, controle valbeveiliging dak
Geleenstraat 2t/m18 (even)	controle valbeveiliging dak, waar nodig herstellen bestaande houten erfafscheidingen woonomgeving
Geleenstraat 30, 32, 34	controle valbeveiliging dak
Geleenstraat 1t/m9 (oneven)	controle valbeveiliging dak, waar nodig herstellen bestaande houten erfafscheidingen woonomgeving
C.G. Geusstraat 18, 20, 22, 26, 30, 32, 46t/m54 (even), 78t/m92 (even), 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, keukenonderhoud daar waar dit in het kader van klachten- of mutatieonderhoud nog niet is uitgevoerd
C.G. Geusstraat 34t/m40 (even), 60, 62, 66t/m76 (even), 94t/m102 (even)	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk
C.G. Geusstraat 33, 37, 41, 43	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, keukenonderhoud daar waar dit in het kader van klachten- of mutatieonderhoud nog niet is uitgevoerd
C.G. Geusstraat 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27	vervangen van de daken inclusief schoorstenen, dakgoten en dakdoorvoeren, maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, keukenonderhoud daar waar dit in het kader van klachten- of mutatieonderhoud nog niet is uitgevoerd
C.G. Geusstraat 126, 128, 130	isoleren onderzijde vloeren van de woningen gelegen boven de bergingen en bergingsgangen, controle valbeveiliging dak
C.G. Geusstraat 132t/m172 (even)	controle valbeveiliging dak
Gorterstraat 1, 2, 5t/m16 (doorl.), 19t/m28 (doorl.)	controle valbeveiliging dak
Goudenregenstraat 8, 12, 25 t/m 31 (oneven), 75, 77, 79	vervangen gevelbekleding (leien), maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, reinigen/inspectie bitumineuze dakbedekking
Goudenregenstraat 2, 4, 6, 14, 16, 26, 28, 30, 32, 38, 42, 44, 48, 50, 54t/m68 (even), 74t/m84 (even)	reinen/inspectie bitumineuze dakbedekking woningen
Goudenregenstraat 1, 3, 5, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 43t/m71 (oneven)	reinen/inspectie bitumineuze dakbedekking woningen
Goudenregenstraat 54, 61	vervangen cv-ketel
Gouwestraat 2t/m40 (even)	vervangen bitumineuze dakbedekking bergingen
Gouwestraat 20, 24	vervangen cv-ketel
Goverstraat 1t/m13 (oneven)	controle valbeveiliging dak
Grebbestraat 2t/m36 (even), 44t/m54 (even), 64t/m74 (even)	controle valbeveiliging dak
C. Groenplantsoen 4, 6, 8, 12, 14, 16	vervangen van de daken inclusief schoorstenen, dakgoten en dakdoorvoeren, maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, keukenonderhoud daar waar dit in het kader van klachten- of mutatieonderhoud nog niet is uitgevoerd
C. Groenplantsoen 3, 5, 9, 15	vervangen van de daken inclusief schoorstenen, dakgoten en dakdoorvoeren, maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, keukenonderhoud daar waar dit in het kader van klachten- of mutatieonderhoud nog niet is uitgevoerd
A. de Grootstraat 36	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk
A. de Grootstraat 95t/m103 (oneven), 107, 109, 111, 113, 153, 155, 157, 159, 163, 177,179, 181, 185, 187	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, keukenonderhoud daar waar dit in het kader van klachten- of mutatieonderhoud nog niet is uitgevoerd
A. de Grootstraat 115t/m151 (oneven), 165t/m175 (oneven)	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk
H. de Grootstraat 1	plaatselijk vervangen voegwerk gevels, vervangen panelen buitenkozijnen en dakkapellen, vervangen golfplaten bergingen, vervangen dakbedekking achterdakkapellen, maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk
Heiligharn 36t/m68 (even), 72t/m104 (even), 108t/m214 (even), 246, 248, 250, 252, 258t/m290 (even)	bewassing van het balustradeglas (galerij) en balkonglas (buitenzijde), reinigen betonconstructie galerijen en balkons (buitenzijde), het coaten van de vloeren en bordessen van het hoofdtrappenhuis, controle valbeveiliging dak
Heiligharn 294t/m306 (even), 326t/m372 (even), 376t/m420 (even)	bewassing van het balustradeglas (galerij) en balkonglas (buitenzijde), reinigen betonconstructie galerijen en balkons (buitenzijde), het coaten van de vloeren en bordessen van het hoofdtrappenhuis, controle valbeveiliging dak
Heiligharn 4t/m34 (even), 216t/m238 (even)	jaarlijks onderhoud sectionale garagedeuren
Hertzogstraat 9t/m19 (oneven), 23	vervangen cv-ketel
C. van Herwerdenstraat 2t/m20 (even)	aanbrengen toegangscontrole op de algemene toegangsdeur van de hoofdentrees
Van Hogendorpstraat 2t/m20 (even)	plaatselijk vervangen voegwerk gevels, plaatselijk herstel stucwerk gevels, maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk
Van Hogendorpstraat 1t/m19 (oneven)	plaatselijk herstel stucwerk gevels, maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk
Hoogstraat 98	plaatselijk herstel/reparatie bitumineuze dakbedekking plat dak achtergevel, controle aarding
Hortensiastraat 30, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 70, 72	reinen/inspectie bitumineuze dakbedekking woningen
Hortensiastraat 47, 51, 53t/m69 (oneven), 73t/m93 (oneven), 97, 99, 101, 105t/m117 (oneven)	reinen/inspectie bitumineuze dakbedekking woningen
Hortensiastraat 121t/m131 (oneven)	reinen/inspectie bitumineuze dakbedekking woningen
Hortensiastraat 50	vervangen cv-ketel
C. de Houtmanstraat 20, 20a, 20b, 20c, 22, 22a, 22b, 22c	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, keukenonderhoud daar waar dit in het kader van klachten- of mutatieonderhoud nog niet is uitgevoerd, controle aarding, controle valbeveiliging dak
Hunzestraat 1t/m18 (doorl.)	reparatie betonwerk gevels/balkons, maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, controle valbeveiliging dak

Burg. Houwingsingel 78, 84, 91, 99, 106	vervangen cv-ketel
Burg. Houwingsingel 117t/m124 (doorl.)	doorspuiten drainage onder de woningen
Jasmijnstraat 12	reinigen/inspectie bitumineuze dakbedekking woningen
Jolstraat 51	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk
A.T. Jongkeesstraat 2, 6, 8, 10, 12, 16, 54, 64, 68	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, keukenonderhoud daar waar dit in het kader van klachten- of mutatieonderhoud nog niet is uitgevoerd
A.T. Jongkeesstraat 18, 38t/m52 (even)	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk
Kanaalweg 176t/m196 (doorl.), 198t/m216 (doorl.)	verwarmingsinstallatie inregelen, plaatsen drukgeregelde inregelafsluiters op alle radiatoren, vervangen thermostatische elementen en inregelen, controle valbeveiliging dak
Kanaalweg 218t/m252 (doorl.), 253t/m313 (doorl.)	controle valbeveiliging dak
Kanostraat 25	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk
Kamperfoeliestraat 2t/m16 (even), 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36	reinigen/inspectie bitumineuze dakbedekking woningen
Kamperfoeliestraat 1t/m25 (oneven), 29, 31, 33, 37t/m59 (oneven)	reinigen/inspectie bitumineuze dakbedekking woningen
Kamperfoeliestraat 23	vervangen cv-ketel
Kerkstraat 6t/m58 (even)	aanbrengen toegangscontrole op de algemene toegangsdeur van de hoofdentree, reinigen/inspectie bitumineuze dakbedekking woningen, keukenonderhoud daar waar dit in het kader van klachten- of mutatieonderhoud nog niet is uitgevoerd
A. Kieboomstraat 7t/m21 (oneven), 33t/m47 (oneven)	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, keukenonderhoud daar waar dit in het kader van klachten- of mutatieonderhoud nog niet is uitgevoerd
A. Kieboomstraat 23, 31	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk
A. Kieboomstraat 22, 28	vervangen cv-ketel
Kievitstraat 69, 71, 73, 75, 79, 81, 85, 87, 89, 95, 97, 99, 101, 103, 109, 111, 113, 125, 129, 131, 133, 137	vervangen golfplaten bergingen, buitenschilderwerk voordeurkozijnen incl. voordeuren
Kievitstraat 139, 141, 143, 147, 149, 151	vervangen golfplaten bergingen, buitenschilderwerk voordeurkozijnen incl. voordeuren
Klimopstraat 7	vervangen cv-ketel
J.A. Kleijnstraat 3t/m15 (oneven)	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, keukenonderhoud daar waar dit in het kader van klachten- of mutatieonderhoud nog niet is uitgevoerd
Het Koggeschip 62, 64, 70, 72, 78, 80, 86, 88, 94, 96	vervangen bitumineuze dakbedekking bergingen inclusief randvoorzieningen
Het Koggeschip 57, 59, 65, 67, 73, 75, 81, 83, 89, 91	vervangen bitumineuze dakbedekking bergingen inclusief randvoorzieningen
Koningdwarsstraat 138, 142	controle aarding
Koningdwarsstraat 57a, 59a, 59b	controle aarding
Koningsplein 1	inspectie elektrische installatie volgens NEN 3140, controle valbeveiliging dak
Korvethof 1t/m68 (doorl.)	vervangen voegwerk raamdorpelstenen, maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk
Kuiperstraat 20t/m28 (even), 32t/m46 (even)	plaatselijk herstel/reparatie bitumineuze dakbedekking dakkapellen en dakterrassen
A.Y. Kuiperstraat 14t/m38 (even), 42t/m56 (even), 60	reinigen/inspectie bitumineuze dakbedekking uitbouwen
A.Y. Kuiperstraat 16, 38, 48, 54, 60	vervangen cv-ketel
F. Lambertsstraat 2t/m40 (even)	aanbrengen toegangscontrole op de algemene toegangsdeur van de hoofdentrees
Landbouwstraat 32t/m64 (even)	vervangen kozijnpanelen voor-en achtergevel bij die woningen waar dit niet gelijktijdig met het keukenonderhoud is uitgevoerd, maatregelen schilderwerk, buitenschilderwerk, reinigen/inspectie bitumineuze dakbedekking woningen, voorjaar- en najaarswaterschouw van de sloot langs de woningen
Landbouwstraat 26, 28, 30, 44a, 44b, 44c	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk
Landbouwstraat 70t/m264 (even)	reinigen/inspectie bitumineuze dakbedekking woningen, controle valbeveiliging dak
Landbouwstraat 290, 294, 300, 308, 310, 316, 318, 322, 332, 338, 352, 356, 368, 374, 386	aanbrengen toegangscontrole op de algemene toegangsdeur van de hoofdentree
Landbouwstraat 35t/m77 (oneven)	maatregelen schilderwerk, buitenschilderwerk
Landbouwstraat 29a	vervangen cv-ketel
Landmetersweg 1, 21, 33, 43	vervangen cv-ketel
Langestraat 60t/m70 (even), 72t/m82 (even)	controle valbeveiliging
Langestraat 1, 3, 9t/m31 (oneven), 41t/m55 (oneven), 57t/m75 (oneven)	controle valbeveiliging
P. de Leeuwstraat 2,4,6, 8t/m18 (even), 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32t/m 42 (even), 44, 46, 48	aanbrengen toegangscontrole op de algemene toegangsdeur van de hoofdentrees
Leeuwerikstraat 4, 10, 14, 20t/m38 (even)	vervangen golfplaten bergingen, buitenschilderwerk voordeurkozijnen incl. voordeuren
Leeuwerikstraat 5, 7, 11, 13, 21, 25, 27, 31, 37, 39, 41	vervangen golfplaten bergingen, buitenschilderwerk voordeurkozijnen incl. voordeuren
Leeuwerikstraat 1, 3	vervangen voegwerk raamdorpelstenen, vervangen golfplaten bergingen, buitenschilderwerk voordeurkozijnen incl. voordeuren
Lekstraat 1a, 3, 7, 17, 19, 23, 25, 31, 33	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, toilet-/badkameronderhoud daar waar dit in het kader van klachten- of mutatieonderhoud nog niet is uitgevoerd
Leliestraat 2, 2a, 4, 4a, 4b, 4c, 6, 8, 8a, 8b, 8c, 10, 10a, 12, 12a, 14, 16, 16a, 16b, 16c, 18, 18a,	repareren separaties in de zinken goten aan de voor- en achtergevel, maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk
Ligusterstraat 2t/m26 (even)	reinigen/inspectie bitumineuze dakbedekking woningen
Ligusterstraat 7, 7a	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk
Lingestraat 2t/m32 (even)	vervangen bitumineuze dakbedekking bergingen
J.H. van Linschotenstraat 21t/m33 (oneven), 37, 39, 41, 45, 47, 51t/m63 (oneven)	reinigen/inspectie bitumineuze dakbedekking uitbouwen

J.H. van Linschotenstraat 41, 63	vervangen cv-ketel
Loodsgracht 2	vervangen cv-ketel, inspectie elektrische installatie volgens NEN 3140
H.A. Lorentzstraat 9, 11	vervangen cv-ketel
Lijsterbesstraat 23a, 25t/m75 (oneven)	doorspuiten straatkolken inclusief riool voor de ingangen van de garages
Lijsterbesstraat 15	vervangen cv-ketel
Marsdiepstraat 182t/m224 (even)	aanbrengen toegangscontrole op de algemene toegangsdeur van de hoofdentree, plaatselijk aanpassen detaillering onder de buitenkozijnen, buitenschilderwerk
Marsdiepstraat 62t/m96 (even), 98t/m132 (even), 134t/m168 (even)	vervangen aluminium schuiframen, vervangen panelen buitenkozijnen, reparatie betonwerk gevels/balkons, maatregelen m.b.t. schilderwerk, aanbrengen toegangscontrole op de algemene toegangsdeur van de hoofdentree, plaatselijk aanpassen detaillering onder de buitenkozijnen, maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk
Marsdiepstraat 230t/m252 (even)	plaatselijk aanpassen detaillering onder de buitenkozijnen, maatregelen m.b.t. buitenschilderwerk
Marsdiepstraat 300	jaarlijks groenonderhoud aan de sedum daken, reinigen/inspectie bitumineuze dakbedekking, maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, inspectie elektrische installatie volgens NEN 3140
Marsdiepstraat 67t/m113 (oneven)	buitenschilderwerk, controle valbeveiliging dak
Marsdiepstraat 69, 77, 81, 87, 92, 94, 98, 108, 112, 116, 136, 475, 519, 569	vervangen aluminium schuiframen, vervangen panelen buitenkozijnen, reparatie betonwerk gevels/balkons, maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, controle valbeveiliging dak
Merelstraat 1t/m23 (oneven)	vervangen cv-ketel
Merwedestraat 2, 8, 14, 20, 26, 28	doorspuiten drainage onder de woningen
Merwedestraat 3, 11, 13, 17, 21	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, toilet-/badkameronderhoud daar waar dit in het kader van klachten- of mutatieonderhoud nog niet is uitgevoerd
Middelzand 2124, 2125, 2130, 2131, 3101, 3102, 3104, 3116, 3117, 3120	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, toilet-/badkameronderhoud daar waar dit in het kader van klachten- of mutatieonderhoud nog niet is uitgevoerd
Middelzand 3504	doorspuiten drainage onder de woningen
Middenweg 4t/m74 (even)	controle valbeveiliging dak
Middenweg 100, 104	afsluitbaar maken bestaande noodtrappen onderste galerij, vervangen liftinstallatie trappenhuis, reinigen/inspectie bitumineuze dakbedekking
Middenweg 102, 106, 108, 110	vervangen voegwerk zijgevel en plaatselijk herstel voegwerk voorgevel, vervangen panelen buitenkozijnen en dakkapellen, vervangen golfplaten bergingen, maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, controle aarding
Middenweg 100	vervangen panelen buitenkozijnen en dakkapellen, vervangen golfplaten bergingen, maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, controle aarding
Middenweg 129, 133	vervangen cv-ketel
Middenweg 143	vervangen zinken dakgoten bovenwoningen, maatregelen m.b.t. schilderwerk bovenwoningen, buitenschilderwerk bovenwoningen
Middenweg 159	vervangen cv-ketel
Molenstraat 76t/m82 (even)	vervangen loodstrook boven buitenkozijnen in de voorgevels, plaatselijk herstel/reparatie bitumineuze dakbedekking van diverse platte daken, vervangen zinken dakgoten, controle valbeveiliging dak, binnenschilderwerk beganegron, plaatsen koel-/verwarmingsblok in de luchtbehandelingsinstallatie t.b.v. het woonplein
Molenstraat 140	plaatselijk herstel/reparatie bitumineuze dakbedekking plat dak achtergevel
2e Molendwarsstraat 1t/m27 (oneven)	aanpakken problemen kunststof dorpels bij de buitenwandopeningen, buitenschilderwerk
C.J. Mooijstraat 35t/m61 (oneven), 85t/m111 (oneven), 137t/m163 (oneven)	buitenschilderwerk, reinigen/inspectie bitumineuze dakbedekking woningen, controle valbeveiliging dak
P. Mulderplantsoen 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 24, 66, 68, 70, 76, 78	reinigen/inspectie bitumineuze dakbedekking woningen, controle valbeveiliging dak
P. Mulderplantsoen 1, 3, 7t/m15 (oneven), 29t/m41 (oneven), 89t/m99 (oneven)	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, keukenonderhoud daar waar dit in het kader van klachten- of mutatieonderhoud nog niet is uitgevoerd
P. Mulderplantsoen 17, 43t/m53 (oneven)	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk
Nachtegaalstraat 2, 4, 10t/m22 (even), 26, 34, 36, 38, 40	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, keukenonderhoud daar waar dit in het kader van klachten- of mutatieonderhoud nog niet is uitgevoerd
Nachtegaalstraat 1, 3	vervangen golfplaten bergingen, buitenschilderwerk voordeurkozijnen incl. voordeuren
Nierstraat 2t/m18 (even)	vervangen voegwerk raamdorpelstenen, vervangen golfplaten bergingen, buitenschilderwerk voordeurkozijnen incl. voordeuren
Nierstraat 30, 32, 34	controle valbeveiliging dak, waar nodig herstellen bestaande houten erfafscheidingen woonomgeving
Nierstraat 1t/m9 (oneven))	controle valbeveiliging dak
Nieuwstraat 6	controle valbeveiliging dak, waar nodig herstellen bestaande houten erfafscheidingen woonomgeving
Noordzeestraat 31t/m47 (oneven), 51t/m63 (oneven), 89t/m113 (oneven), 123t/m131 (oneven)	reinigen/inspectie bitumineuze dakbedekking woningen, controle valbeveiliging dak
Noordzeestraat 135t/m137 (oneven), 173t/m197 (oneven), 207t/m215 (oneven), 219t/m231 (oneven)	keukenonderhoud waar dit in het kader van klachten- of mutatieonderhoud nog niet is uitgevoerd
Noordzeestraat 257, 259, 261	keukenonderhoud waar dit in het kader van klachten- of mutatieonderhoud nog niet is uitgevoerd
O. van Noortstraat 2t/m10 (even)	keukenonderhoud waar dit in het kader van klachten- of mutatieonderhoud nog niet is uitgevoerd
O. van Noortstraat 64, 82	reinigen/inspectie bitumineuze dakbedekking uitbouwen
Op Goeree 1t/m23 (doorl.)	vervangen cv-ketel
Pasteurstraat 4a, 4b	vervangen bestaand cv-leidingnet in de kruipruimte van de woningen
	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, controle valbeveiliging dak

Pasteurstraat 8	vervangen cv-ketel
Patrijzenstraat 21	vervangen gevelvoegwerk inclusief impregneren berging, vervangen golfplaten berging, buitenschilderwerk voordeurkozijn incl. voordeur
Patrijzenstraat 5, 6, 7, 14, 17, 19	vervangen golfplaten bergingen, buitenschilderwerk voordeurkozijnen incl. voordeuren
Patrijzenstraat 21	vervangen cv-ketel
Peelstraat 2t/m36 (even), 44t/m54 (even), 64t/m74 (even)	controle valbeveiliging dak
J.A. Prinsstraat 2c, 4, 6, 10, 12	vervangen van de daken inclusief schoorstenen, dakgoten en dakdoorvoeren, maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, keukenonderhoud daar waar dit in het kader van klachten- of mutatieonderhoud nog niet is uitgevoerd
J.A. Prinsstraat 14, 18, 22t/m42 (even)	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, keukenonderhoud daar waar dit in het kader van klachten- of mutatieonderhoud nog niet is uitgevoerd
J.A. Prinsstraat 3, 9, 13, 19, 21, 25t/m35 (oneven)	vervangen van de daken inclusief schoorstenen, dakgoten en dakdoorvoeren, maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, keukenonderhoud daar waar dit in het kader van klachten- of mutatieonderhoud nog niet is uitgevoerd
Polderweg 78, 82, 86, 88	vervangen cv-ketel
Prunusstraat 10,12, 46, 48, 50	vervangen gevelbekleding (leien), maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, reinigen/inspectie bitumineuze dakbedekking woningen
Prunusstraat 2, 4, 14t/m22 (even), 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44	reinen/inspectie bitumineuze dakbedekking woningen
J.J. Quastplantsoen 2, 8, 12, 16	vervangen van de daken inclusief schoorstenen, dakgoten en dakdoorvoeren, maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, keukenonderhoud daar waar dit in het kader van klachten- of mutatieonderhoud nog niet is uitgevoerd
J.J. Quastplantsoen 3, 5, 7, 13, 15, 19, 21	vervangen van de daken incl. dakgoten en werkzaamheden schoorstenen
Reggestraat 2t/m36 (even)	reparatie betonwerk gevels/balkons, maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, controle valbeveiliging dak
Ribesstraat 10, 12, 14	vervangen gevelbekleding (leien), maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, reinigen/inspectie bitumineuze dakbedekking woningen
Ribesstraat 16t/m42 (even)	reinen/inspectie bitumineuze dakbedekking woningen
Ribesstraat 1t/m13 (oneven), 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33 ,37, 39	reinen/inspectie bitumineuze dakbedekking woningen
Ribesstraat 37	vervangen cv-ketel
C. Riegelstraat 2t/m16 (even), 20t/m 32 (even)	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, keukenonderhoud daar waar dit in het kader van klachten- of mutatieonderhoud nog niet is uitgevoerd
C. Riegelstraat 1t/m15 (oneven), 17, 21t/m 47 (oneven)	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, keukenonderhoud daar waar dit in het kader van klachten- of mutatieonderhoud nog niet is uitgevoerd
C. Riegelstraat 34	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk
Runstraat 16t/m36 (even), 36t/m44 (even)	snoeien ligusterhaag 2x per jaar achter de woningen
Th. Rijkersstraat 27t/m45 oneven	plaatselijk herstel gevelmetselwerk incl. vervangen kozijnankers, isoleren van de daken aan de binnenzijde ter plaatse van de zolder, preventieve maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, controle aarding
Th. Rijkersstraat 33	vervangen cv-ketel
Rijnstraat 17t/m47 (oneven), 81t/m111 (oneven), 145t/m175 (oneven), 209t/m239 (oneven)	snoeien haag 2x per jaar voor de woningen, controle valbeveiliging dak
Seringenlaan 2t/m10 (even), 14t/m24 (even)	reinen/inspectie bitumineuze dakbedekking woningen
Seringenlaan 1t/m19 (oneven), 23t/m31 (oneven)	reinen/inspectie bitumineuze dakbedekking woningen
Seringenlaan 32, 34, 38	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk
Schagenstraat 2t/m12 (even)	controle valbeveiliging dak
Schagenstraat 1t/m17 (oneven)	controle valbeveiliging dak
G. Scheltesstraat 4t/m72 (even)	vervangen warmtemeters op de radiatoren
G. Scheltesstraat 39t/m101 (oneven), 103t/m135 (oneven)	aanbrengen toegangscontrole op de algemene toegangsdeur van de hoofdentrees
Schiestraat 2t/m18 (even)	vervangen van de daken incl. dakgoten en werkzaamheden schoorstenen
Schoenerstraat 4t/m38 (even), 86t/m120 (even), 168t/m202 (even), 250t/m284 (even), 332t/m366 (even)	vervangen aluminium schuiframen, vervangen vaste glas door klepraam t.p.v. badkamer, reparatie betonwerk, plaatselijk herstel/reparatie bitumineuze dakbedekking, maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk
Schoenerstraat 70t/m80 (even), 152t/m166 (even), 234t/m248 (even), 316t/m330 (even)	buitenschilderwerk
Schoolstraat 2t/m10 (even)	controle valbeveiliging dak
Schoolstraat 1, 3, 5	controle valbeveiliging dak
Schout en Schepenenstraat 40t/m50 (even), 60t/m70 (even), 80t/m90 (even), 100t/m110 (even)	reinen/inspectie bitumineuze dakbedekking woningen, controle valbeveiliging dak
Schout en Schepenenstraat 120t/m130 (even), 140t/m150 (even), 160t/m170 (even), 180t/m190 (even)	reinen/inspectie bitumineuze dakbedekking woningen, controle valbeveiliging dak
Schout en Schepenenstraat 200t/m210 (even), 220t/m230 (even), 240t/m250 (even), 260t/m270 (even)	reinen/inspectie bitumineuze dakbedekking woningen, controle valbeveiliging dak
Schout en Schepenenstraat 280t/m290 (even), 300t/m310 (even), 320t/m330 (even)	reinen/inspectie bitumineuze dakbedekking woningen, controle valbeveiliging dak
Schout en Schepenenstraat 39, 41, 45, 90, 168, 208, 226, 288, 290	vervangen cv-ketel
D. Schrijversstraat 2, 4, 8, 10, 12, 18, 22, 24, 28, 30t/m42 (even)	vervangen van de daken inclusief schoorstenen, dakgoten en dakdoorvoeren, maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, keukenonderhoud daar waar dit in het kader van klachten- of mutatieonderhoud nog niet is uitgevoerd
D. Schrijversstraat 14, 16	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk
D. Schrijversstraat 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 19, 31, 33, 35, 39	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, keukenonderhoud daar waar dit in het kader van klachten- of mutatieonderhoud nog niet is uitgevoerd
D. Schrijverstraat 29, 31, 33, 35, 39	vervangen van de daken inclusief schoorstenen, dakgoten en dakdoorvoeren, maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, keukenonderhoud daar waar dit in het kader van klachten- of mutatieonderhoud nog niet is uitgevoerd

A. Schuurmanstraat 1 t/m23 (oneven), 25t/m51 (oneven)	aanbrengen toegangscontrole op de algemene toegangsdeur van de hoofdentrees, herplanting bestaande binnentuin
A. Schuurmanstraat 12, 38, 40	vervangen cv-ketel
A.J. Sinjewelplantsoen 2, 6, 8, 14, 16	vervangen van de daken inclusief schoorstenen, dakgoten en dakdoorvoeren, maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, keukenonderhoud daar waar dit in het kader van klachten- of mutatieonderhoud nog niet is uitgevoerd
A.J. Sinjewelplantsoen 1, 3, 5, 9, 13	vervangen van de daken inclusief schoorstenen, dakgoten en dakdoorvoeren, maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, keukenonderhoud daar waar dit in het kader van klachten- of mutatieonderhoud nog niet is uitgevoerd
Slingerbeekstraat 2t/m36 (even), 44t/m54 (even), 64t/m74 (even)	controle valbeveiliging dak
Sluisdijkstraat 56, 58	controle valbeveiliging dak
Sluisdijkstraat 80	reinigen/inspectie bitumineuze dakbedekking aanbouw
Sportlaan 56	jaarlijks onderhoud sportvloer, vervangen bestaande gres riolering langs de achtergevel, overlagen van de bestaande bitumineuze dakbedekking inclusief vervangen hemelwaterafvoeren
C.P. Soeteliefstraat 19, 21, 23, 27, 39, 43, 49, 51	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, keukenonderhoud daar waar dit in het kader van klachten- of mutatieonderhoud nog niet is uitgevoerd
C.P. Soeteliefstraat 29t/m37 (oneven)	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk
Spaarnestraat 1t/m17 (oneven)	vervangen van de daken incl. dakgoten en werkzaamheden schoorstenen
P. Straatlaan 17, 19, 21, 27, 33, 35, 37, 43, 55, 57, 61, 63, 65	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, keukenonderhoud daar waar dit in het kader van klachten- of mutatieonderhoud nog niet is uitgevoerd
P. Straatlaan 45, 53	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk
J. Swaenstraat 13, 25	vervangen cv-ketel
Swalmstraat 2t/m18 (even)	controle valbeveiliging dak, waar nodig herstellen bestaande houten erfafscheidingen woonomgeving
Swalmstraat 30, 32, 34	controle valbeveiliging dak
Texelstraamlaan 5	schoonmaken zinken dakgoten tussen de hellende daken
Timorlaan 45t/m97 (oneven)	aanbrengen toegangscontrole op de algemene toegangsdeur van de hoofdentree, maatregelen schilderwerk, buitenschilderwerk, controle valbeveiliging dak
Tuinstraat 32t/m40 (even)	buitenschilderwerk voordeurkozijnen incl. voordeuren
Tuinstraat 35t/m61 (oneven)	buitenschilderwerk voordeurkozijnen incl. voordeuren
Torplaan 3, 5, 15	vervangen van de daken inclusief schoorstenen, dakgoten en dakdoorvoeren, maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, keukenonderhoud daar waar dit in het kader van klachten- of mutatieonderhoud nog niet is uitgevoerd
C.S. Tuijnsaetstraat 13	vervangen cv-ketel
H. W. Valckstraat 19	vervangen cv-ketel
Vechtstraat 238t/m248 (even), 250, 252t/m276 (even)	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, schoonmaken dakgoten
Vechtstraat 7t/m49 (oneven)	vervangen bitumineuze dakbedekking bergingen
Vechtstraat 51t/m71 (oneven)	vervangen van de daken incl. dakgoten en werkzaamheden schoorstenen
Jonkheer J. van Veenstraat 16t/m30 (even), 30a, 32t/m40 (even), 40a, 42, 44, 46, 48t/m80 (even)	aanbrengen toegangscontrole op de algemene toegangsdeur van de hoofdentrees, herplanting bestaande binnentuin
Jonkheer J. van Veenstraat 4, 6, 11, 29, 61	vervangen cv-ketel
J. Verfaillweg 486t/m568 (even)	preventieve werkzaamheden toegangsdeuren trappenhuizen
J. Verfaillweg 508, 538, 546	vervangen cv-ketel
Vinkenstraat 6, 10, 12, 14, 18, 24, 28, 30, 32, 36, 38, 40	vervangen golfplaten bergingen, buitenschilderwerk voordeurkozijnen incl. voordeuren
Vinkenstraat 5, 7, 11, 13, 21, 25, 27, 31, 37, 39, 41	vervangen golfplaten bergingen, buitenschilderwerk voordeurkozijnen incl. voordeuren
Vinkenstraat 1, 3	vervangen voegwerk raamdorpelstenen, vervangen golfplaten bergingen, buitenschilderwerk voordeurkozijnen incl. voordeuren
Vinkenstraat 1	vervangen cv-ketel
Vismarkt 3-5	reinigen/inspectie bitumineuze dakbedekking, controle valbeveiliging dak
K. Visserstraat 17t/m35 (oneven)	aanbrengen toegangscontrole op de algemene toegangsdeur van de hoofdentrees
K. Visserstraat 5, 11	vervangen cv-ketel
Vlamingstraat 60, 62, 64, 66, 70, 72, 76, 78, 82	controle aarding
Vlamingstraat 62, 66	plaatselijk herstel/reparatie bitumineuze dakbedekking gedeelte plat dak voorgevel en balkon, controle aarding
Vlamingstraat 53, 57, 61, 67	controle aarding
Vlamingstraat 59, 63	plaatselijk herstel/reparatie bitumineuze dakbedekking gedeelte plat dak voorgevel en balkon, controle aarding
Vlamingdwaarsstraat 2, 4, 10	controle aarding
Volkerakstraat 268, 270, 272, 274, 286t/m296 (even), 306, 308, 310, 312, 316, 326, 328	controle valbeveiliging dak
A.M. van Voorthuysenstraat 10	vervangen cv-ketel
1e Vroonstraat 52, 56, 60	plaatselijk herstel/reparatie bitumineuze dakbedekking plat dak achtergevel, controle aarding
1e Vroonstraat 66, 70	plaatselijk herstel/reparatie bitumineuze dakbedekking gedeelte plat dak voorgevel en balkon, controle aarding
1e Vroonstraat 62, 74, 76, 68, 72	controle aarding
1e Vroonstraat 71, 75	plaatselijk herstel/reparatie bitumineuze dakbedekking gedeelte plat dak voorgevel en balkon, controle aarding
1e Vroonstraat 51t/m67 (oneven), 69, 73, 85, 87, 89	controle aarding
2e Vroonstraat 60, 74, 76	plaatselijk herstel/reparatie bitumineuze dakbedekking plat dak achtergevel, controle aarding

2e Vroonstraat 66, 70, 80, 82, 86, 88	controle aarding
2e Vroonstraat 68, 72	plaatselijk herstel/reparatie bitumineuze dakbedekking gedeelte plat dak voorgevel en balkon, controle aarding
2e Vroonstraat 57, 59	plaatselijk herstel/reparatie bitumineuze dakbedekking plat dak achtergevel, controle aarding
2e Vroonstraat 69, 73	plaatselijk herstel/reparatie bitumineuze dakbedekking gedeelte plat dak voorgevel en balkon, controle aarding
2e Vroonstraat 65, 67, 71	controle aarding
D.C. Vroulandtstraat 17	vervangen cv-ketel
Waalstraat 20, 28t/m38 (even), 42, 44, 46, 50, 54	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, toilet-/badkameronderhoud daar waar dit in het kader van klachten- of mutatieonderhoud nog niet is uitgevoerd
Waalstraat 5, 7, 11, 13, 15, 17, 23, 25, 29, 31, 33, 37, 39, 43, 51, 53	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, toilet-/badkameronderhoud daar waar dit in het kader van klachten- of mutatieonderhoud nog niet is uitgevoerd
Waalstraat 5, 6	vervangen cv-ketel
Gravin M. van Waardenburglaan 1t/m23 (oneven)	reinigen en opnieuw bevestigen van de kunstofdakranden, maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, reinigen/inspectie bitumineuze dakbedekking, controle valbeveiliging dak, vervangen intercom/videoinstallatie
Gravin M. van Waardenburglaan 65, 101, 117	vervangen cv-ketel
Waddenzeestraat 120t/m154 (even), 156t/m190 (even), 192 t/m226 (even)	reparatie betonwerk gevels/balkons, maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, controle valbeveiliging dak
Waddenzeestraat 16, 30, 38	vervangen cv-ketel
Walvisvaardersweg 66t/m114 (even)	gedeeltelijk vervangen/aanpassen huidige videofooninstallatie, gedeeltelijk vevangen/aanpassen huidige brandmeldinstallatie, reinigen/inspectie bitumineuze dakbedekking, controle valbeveiliging dak
Walvisvaardersweg 1t/m9 (oneven), 13t/m31 (oneven), 35t/m53 (oneven), 57t/m67 (oneven), 71, 73, 75	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, keukenonderhoud daar waar dit in het kader van klachten- of mutatieonderhoud nog niet is uitgevoerd
Walvisvaardersweg 71, 73, 75	vervangen cv-ketel
Werfstraat 4,6,12, 18	aanpakken problemen kunststof dorpels bij de buitenwandopeningen, buitenschilderwerk
Weststraat 110	jaarlijkse visuele inspectie staalconstructie, plaatsen extra convector t.b.v. het verwarmen en koelen van 3 ruimten
Waterkeringsweg 5, 10	vervangen cv-ketel
J.A. Wentelstraat 12, 16, 24	vervangen cv-ketel
Westgracht 1, 1at/m1d (doorl.), 2, 2at/m2d (doorl.), 3, 3at/m3d (doorl.), 4, 4at/m4d (doorl.)	vervangen van het glas incl. beglazingsrubbers en noklijsten van het lessenaarsdak van de aluminium dakkap boven het atrium, controle valbeveiliging dak
Westgracht 5, 5at/m5c (doorl.), 6, 6at/m6c (doorl.), 7, 7a, 7b, 8	vervangen van het glas incl. beglazingsrubbers en noklijsten van het lessenaarsdak van de aluminium dakkap boven het atrium, controle valbeveiliging dak
Westgracht 57a, 57b, 58a, 58b, 59a, 59b, 60a, 60b, 61a, 61b	aanbrengen toegangscontrole op de algemene toegangsdeur van de hoofdentree
De Wetstraat 2, 2a, 2b, 4, 6, 8, 10, 12	aanpassen en herplanting van de bestaande binnentuin
De Wetstraat 1t/m13 (doorl.), 15, 19, 20	vervangen cv-ketel
Graaf WillemIIstraat 2t/m24 (even), 26t/m48 (even), 114t/m136 (even), 238t/m260 (even), 324t/m346 (even)	reinigen/inspectie bitumineuze dakbedekking, controle valbeveiliging dak
Graaf WillemIIstraat 422t/m444 (even)	reinigen/inspectie bitumineuze dakbedekking, controle valbeveiliging dak
Graaf WillemIIstraat 50t/m72 (even), 178t/m198 (even)	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, reinigen/inspectie bitumineuze dakbedekking, controle valbeveiliging dak, vervangen huidige intercom/videoinstallatie
Graaf WillemIIstraat 204, 318, 320, 388, 392, 394, 396, 398	vervangen cv-ketel
Graaf WillemIIstraat 25, 41, 57, 105, 111, 169	vervangen cv-ketel
Wingerdstraat 8t/m18 (even)	reinigen/inspectie bitumineuze dakbedekking woningen
Wingerdstraat 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31t/m67 (oneven)	reinigen/inspectie bitumineuze dakbedekking woningen
Wingerdstraat 36, 39	vervangen cv-ketel
Wingerdstraat 21A-1t/m21A-49 (doorl.)	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk
Wormstraat 2t/m18 (even)	controle valbeveiliging dak, waar nodig herstellen bestaande houten erfafscheidingen woonomgeving
Wormstraat 30, 32, 34	controle valbeveiliging dak
Wormstraat 1t/m9 (oneven)	controle valbeveiliging dak, waar nodig herstellen bestaande houten erfafscheidingen woonomgeving
IJstraat 2t/m22 (even)	vervangen van de daken incl. dakgoten en werkzaamheden schoorstenen
IJstraat 10	vervangen cv-ketel
IJsselstraat 2, 6, 10, 14, 22, 26, 28, 30, 32	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, toilet-/badkameronderhoud daar waar dit in het kader van klachten- of mutatieonderhoud nog niet is uitgevoerd
IJsselstraat 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 47, 49, 51, 55, 59	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, toilet-/badkameronderhoud daar waar dit in het kader van klachten- of mutatieonderhoud nog niet is uitgevoerd
IJsselstraat 37, 39, 41	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk
IJsselmeerstraat 6, 8	vervangen voegwerk raamdorpelstenen, maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk
IJsselmeerstraat 92t/m134 (even), 138t/m152 (even), 160t/m182 (even)	aanbrengen toegangscontrole op de algemene toegangsdeur van de hoofdentrees, preventieve werkzaamheden toegangsdeuren algemene, ruimte en nooduitgangen, vervangen van de best. gigajoules meters t.b.v. de verwarming, vervangen van bestaande straatwerk incl. trappen en hellingbanen, reinigen/inspectie bitumineuze dakbedekking woningen, controle valbeveiliging dak
IJsselmeerstraat 90, 90a, 90b, 184	preventieve werkzaamheden toegangsdeuren algemene ruimten en nooduitgangen

IJsselmeerstraat 1t/m63 (oneven)	controle valbeveiliging dak
IJsselmeerstraat 41	vervangen cv-ketel
Zaanstraat 2t/m28 (even)	vervangen van de daken incl. dakgoten en werkzaamheden schoorstenen
Prof. Zeemanstraat 1	herstel straatwerk steeg, plaatselijk vervangen voegwerk gevels, vervangen panelen buitenkozijnen en dakkapellen, vervangen golfplaten bergingen, vervangen dakbedekking achterdakkapellen, maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk
Zeeloodsenlaan 16t/m126 (even)	vervangen warmtemeters op de radiatoren
Zeeloodsenlaan 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 29, 31, 35, 37, 39, 41	vervangen van de daken inclusief schoorstenen, dakgoten en dakdoorvoeren, maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk, keukenonderhoud daar waar dit in het kader van klachten- of mutatieonderhoud nog niet is uitgevoerd
Zeeloodsenlaan 17, 57t/m71 (oneven)	maatregelen m.b.t. schilderwerk, buitenschilderwerk
Zuiderzeestraat 2t/m10 (even), 12t/m38 (even), 40t/m66 (even), 68t/m94 (even)	controle valbeveiliging dak, waar nodig herstellen bestaande houten erfafscheidingen woonomgeving
Zuiderzeestraat 12, 96	vervangen cv-ketel
Zijlstraat 2t/m18 (even)	vervangen van de daken incl. dakgoten en werkzaamheden schoorstenen